

A-8141 Premstätten, Dobler Straße 10 Tel.: +43 (0) 3136/53158 FN 284511z Graz Fax: +43 (0) 3136/52381 UID: ATU62996878 Email: office@schurz-maschinenbau.at Website: www.schurz-maschinenbau.at



ZinkenverstellungREPARATUR 20170027



Die **SCHURZ Reparatur** einer Kaup Zinkenverstellung beinhaltete nachstehende Maßnahmen:

- Abtrennen der verschlissenen und verschweißen neuer SCHURZ Gabelzinken
- Anbringen von Verschleißschutzplatten auf Gabelzinken
- Druckbegrenzungsventil für Klammern und Spreizen aufbauen
- Erneuerung der Kolbenstange
- Tausch des Dichtsatzes

Vorteile:

- Kostengünstige Reparatur und Umbau statt Neuanschaffung
- Durch zusätzliche Adaptierung werden Folgeschäden vermieden
- Professionelle verpflichtende Risikoanalyse nach Maschinenrichtlinie EN ISO 12100-1
- **CE-konform**; inklusive Typenschild und sämtlicher Dokumente
- 100% österreichische Eigenproduktion, daher rasche Ersatzteilversorgung